

設備診断用振動センサ PU-402 IS^{*1}

原田 俊二^{*2}

Accelerometer for Machine Diagnosis, "PU-402 IS"

Shunji Harada

1 はじめに

Hazardous area | Safe area

Table 1. Specifications of the sensor

Type

PU-402 IS

acceleration PU-402 A

能で、危険場所による設置の制約を受けない。

(2) 指針による標準的な環境条件は周囲温度が -10°C ~ 40°C で