

KAWASAKI STEEL GIHO

Vol.25 (1993) No.4

18

Philippine Sinter Corporation in 18 Years of Operation


(Hiroyasu Takahashi) Gabriel Evangelista (Takao Tanaka)

:

(PSC) 100

Philippine Sinter Corporation in 18 Years of Operation

要旨




調査した。同じ合計落差を落下させる場合、落下距離 9 m で 1

Direct Ladder Mixed Slide

州から輸送することとした。鉄鉱石運賃の低下を図るため 15~25

type type type type

万トン型の大型船を使用することとした。



頼性迅速性のある機器分析を採用し、試料採取設備は電動式サンプラーを設置するにとどめた。

3.3.6 環境対策

生産量は、基本的には川崎製鉄によって決められている。

1987 年まで、焼結鉱の生産量は年間 400 万トンであったが、それ以降、千葉 3 烧結工場の操業停止による、増産要求に対し、生産

- (3) 成品スクリーン篩分方法の改善(成品 3 次スクリーンの節目変更による返鉱中の粗粒 (+5 m/m) の減)
 等によって、1977 年の操業当初、75 (kg/t) のコークス比を 1983 年 7 月には 54 (kg/t) まで低下させた。その後の方向としては、炭材を粉コークス以外に安価な無煙炭の使用、あるいは千葉 3 焼結工場休止による、PSC 焼結鉱の需要増をまかうために、高生産率操業とすることもあり、高層厚操業 (1990 年 460 m/m → 560 m/m) 推進や動脈計画の改進を行っていこうが構成いたる」

Table 4 Comparison of productivity in between 1985 and 1990

		1985	1990
Productivity	(t/km ²)	1.24	1.45
Working ratio*	(%)	80.0	89.1
Working ratio**	(%)	97.4	98.0
Quality	S.I. R.D.I.	90.1 33.6	90.0 31.5

若干高めで推移している。

* including scheduled shut down

電力原単位削減について、主なものは、


- (1) 焼結鉱の生産率アップ
- (2) 各種ファンの運転台数の削減
- (3) 成品の I 系列運転
- (4) 休転前後のシーケンス改造

テムも確立した。第 3 の段階 (1984 年～) は、PM システムの向上である。この時期は高生産率操業のために、徹底した保全活動をし、生産設備に対し高生産操業に向けての設備診断と大規模な補修

Table 5. Agglomerated ore ratio of burden and operating

第 5 表題だけ 1987 年 7 月から 9 摺鉢工場の停止に伴い、仙田

results of Chiba No. 6 blast furnace



7.6.2 技術会議

1978年から、6箇月ごとの技術会議を川崎製鉄とPSC間で行つ

ロジェクトであった。

(1) 海外に焼結工場を設立するにあたり、最大の問題は焼結鉱の